

## Comune di Pistoia

Assessorato Protezione civile, Assetto idrogeologico, Mobilità urbana e metropolitana, Trasporto pubblico locale; Viabilità e Infrastrutture; Polizia municipale e sicurezza; Verde pubblico Tel. 0573 371 547

Ai Consiglieri Comunali del
Gruppo Consiliare Pistoia Ecologista Progressista
p.c. Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Gelli
Al Segretario Generale

OGGETTO: Risposta all'interrogazione dei Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Pistoia Ecologista e Progressista in merito a "Problematiche Lupicciano". Prot. N 6360 del 16.01.2023.

Gentile Consigliere,

con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto da Lei presentata, su delega del Sindaco, ai sensi dell'art.21 del Regolamento sul funzionamento e sull'organizzazione del Consiglio Comunale, comunico quanto segue:

Punto 1- Nella frazione di Lupicciano è presente rete fognaria autorizzata ai sensi dell'art. 19 bis DPGR 46/R 2008 (scarichi diretti): al momento non sono previsti da parte del gestore ulteriori collettamenti e/o trattamenti oltre a opere di manutenzione specifiche.

Nel caso di punti particolari da indagare sarà cura del gestore effettuare la relativa verifica.

Punto 2 – Per quanto riguarda il dissesto geomorfologico del 2013 che aveva interessato il pendio a sud e a sud-est del paese di Lupicciano.

Le cartografie dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale mostrano la presenza di un'area potenzialmente instabile proprio in questa parte di pendio.

Tuttavia le misurazioni interferometriche del satellite SAR della Regione Toscana non rilevano punti sul terreno di questo pendio soggetti a deformazioni.

Tale situazione va avanti dal 2018, anno di riferimento dell'inizio delle misurazioni interferometriche della Regione Toscana, a prova del fatto che i terreni che costituiscono questa parte di pendio sono in equilibrio.

Il paese è caratterizzato da letture satellitari di colore verde, ossia punti soggetti a misurazioni in avvicinamento o allontanamento dal satellite di entità estremamente minima, tali da rientrare nella precisione di lettura della strumentazione satellitare.

Questo significa che non vengono registrate anomalie significative in termini di deformazioni a punti sul terreno, abitazioni comprese, a prova del fatto che l'area del paese e terreni attorno sono in equilibrio.

1STU1A stoia N.0050579/2023 del 07/0

OMUNE DI PISTOIA omune di Pistoia Punto 3 - Il controllo degli ungulati compete alla Regione ed alla Provincia. Il Sindaco ovvero i cittadini possono segnalare a questi Enti la necessità di interventi. In merito ad caso specifico recentemente segnalato dall'Amministrazione, la Regione ha rappresentato l'attivazione di specifiche attività di controllo coordinate dalla Polizia Provinciale.

Punto 4- Nel corrente anno sarà portato all'adozione ed approvazione del Consiglio Comunale il nuovo Piano Strutturale e il nuovo Piano Operativo Comunale.

Pertanto solo allora saranno rese note le scelte e le localizzazioni delle aree idonee a ricevere una urbanizzazione pubblica.

A riguardo si fa presente che durante il percorso di partecipazione l'Amministrazione ha chiesto la disponibilità ai cittadini, residenti nelle frazioni, di proporsi per la cessione di aree da destinare a parcheggio e per quanto attiene in particolare la zona di Lupicciano sono pervenute almeno due proposte che sono al vaglio dei nostri uffici.

Punto 5-la Via Greti Lupicciano è inserita nell'elenco delle strade ove valutare, a seguito di sopralluogo e quantificazione economica, l'inserimento nei progetti per interventi di manutenzione straordinaria.

Punto 6- Il nostro ufficio mobilità non ha ricevuto segnalazioni a riguardo di conseguenza non c'è stata nessuna iniziativa.

Vista l'interrogazione si provvederà ad approfondire la situazione in merito al disservizio segnalato.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

L'Assessore Alessio Bartolomei

**D** 

Protocollo N.0050579/2023 del 07/04/20